

### Danfoss Trycktransmitter MBS 1900

4-20 mA utgångssignal.

Arbetstemperatur 0° C till 80° C.

Mätområden inom 0 - 600 bar.

Standard tryckanslutning G 1/2A ISO 228/1.



Trycktransmitter

Benämning	Art.nr.	Hysteres
0-04 bar	150346	N
0-06 bar	150347	N
0-10 bar	150348	N
0-16 bar	150342	N
0-16 bar	150344	N
0-16 bar	150349	N
0-25 bar	150345	N

